車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コードNo. (Code No.)	税込価格 (本体価格/Price)	備考 (Remarks)
LEXUS						
LBX	2023/11-	MAYH10, MAYH15	M15A-1VM, M15A-1VM-1MM	**15820**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
LBX MORIZO RR	2024/08-	GAYA16	G16E-GTS	**15820**	**¥12,650** (¥11,500)	AT車専用, シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
LC500	2017/03-	URZ100	2UR-GSE	**15810**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
LC500h	2017/04-	GWZ100	8GR-2NM	**15810**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
LM500h	2023/12-	TAWH15W	T24A-1ZM-1YM	**15824**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
LS500	2017/10-2020/11	VXFA50, VXFA55	V35A-FTS	**15813**	**¥16,500** (¥15,000)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要になります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2020/11-	VXFA50, VXFA55	V35A-FTS	**15813**	**¥16,500** (¥15,000)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要になります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
LS500h	2017/10-2020/11	GVF50, GVF55	8GR-2NM	**15813**	**¥16,500** (¥15,000)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要になります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2020/11-	GVF50, GVF55	8GR-2NM	**15813**	**¥16,500** (¥15,000)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要になります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
NX200t	2014/07-2017/09	AGZ10, AGZ15	8AR-FTS	**15804**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
NX250	2021/11-	AAZA20, AAZA25	A25A-FKS	**15824**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
NX300	2017/09-2021/11	AGZ10, AGZ15	8AR-FTS	**15804**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
NX300h	2014/07-2021/11	AYZ10, AYZ15	2AR-2JM(-2FM)	**15804**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
NX350	2021/11-	TAZA25	T24A-FTS	**15824**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
NX350h	2021/11-	AAZH20, AAZH25	A25A-5NM(-4NM)	**15824**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
NX450h+	2021/11-	AAZH26	A25A-5NM-4NM	**15824**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RX200t	2015/10-2017/09	AGL20W, AGL25W	8AR-FTS	**15804**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RX300	2017/09-2019/08	AGL20W, AGL25W	8AR-FTS	**15804**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2019/08-2022/11	AGL20W, AGL25W	8AR-FTS	**15818**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RX350	2022/11-	TALA10, TALA15	T24A-FTS	**15824**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RX450h	2015/10-2022/11	GYL20W, GYL25W	2GR-6JM(-2FM)	**15804**	**¥16,500** (¥15,000)	MC前後共通, シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RX450h+	2022/11-	AALH16	A25A-5NM-4NM	**15824**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RX450hL	2017/12-2022/11	GYL26W	2GR-6JM-2FM	**15804**	**¥16,500** (¥15,000)	MC前後共通, シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RX500h	2022/11-	TALH17	T24A-1ZM-1YM	**15824**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
TOYOTA						
bZ4X	2022/05-	XEAM10, YEAM15	1YM(-1YM)	**15820**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
C-HR	2016/12-2019/10	NGX50	8NR-FTS	**15805**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2019/10-	NGX10, NGX50	8NR-FTS	**15805**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
C-HRハイブリッド (C-HR HYBRID)	2016/12-2019/10	ZYX10	2ZR-1NM	**15805**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2019/10-	ZYX11	2ZR-1NM	**15805**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
GRヤリス (GR YARIS)	2020/09-	MXPA12	M15A-FKS	**15820**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RAV4	2019/04-	MXAA52, MXAA54	M20A-FKS	**15817**	**¥12,650** (¥11,500)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要になります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RAV4ハイブリッド (RAV4 HYBRID)	2019/04-	AXAH52, AXAH54	A25A-3NM(-4NM)	**15817**	**¥12,650** (¥11,500)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要になります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
アルファード (ALPHARD)	2015/01-2023/06	AGH30W, AGH35W, GGH30W, GGH35W	2AR-FE, 2GR-FE, 2GR-FKS	**15806**	**¥12,650** (¥11,500)	MC前後共通, シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2023/06-	AGH40W, AGH45W	2AR-FE	**15827**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
アルファードハイブリッド (ALPHARD HYBRID)	2015/01-2023/06	AYH30W	2AR-2JM-2FM	**15806**	**¥12,650** (¥11,500)	MC前後共通, シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2023/06-	AAHH40W, AAHH45W	A25A-5NM, A25A-5NM-4NM	**15827**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ヴェルファイア (VELLFIRE)	2015/01-2023/06	AGH30W, AGH35W, GGH30W, GGH35W	2AR-FE, 2GR-FE, 2GR-FKS	**15806**	**¥12,650** (¥11,500)	MC前後共通, シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2023/06-	TAHA40W, TAHA45W	T24A-FTS	**15827**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ヴェルファイアハイブリッド (VELLFIRE HYBRID)	2015/01-2023/06	AYH30W	2AR-2JM-2FM	**15806**	**¥12,650** (¥11,500)	MC前後共通, シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2023/06-	AAHH40W, AAHH45W	A25A-5NM, A25A-5NM-4NM	**15827**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ヴォクシー (VOXY)	2022/01-	MZRA90W, MZRA95W	M20A-FKS	**15828**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ヴォクシーハイブリッド (VOXY HYBRID)	2022/01-	ZWR90W, ZWR95W	2ZR-1VM(-1WM)	**15828**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
カムリハイブリッド (CAMRY HYBRID)	2017/07-2019/10	AXVH70	A25A-3NM	**15812**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。

年号早見表

西暦	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年		20年	21年	22年	23年
和暦	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コードNo. (Code No.)	税込価格 (本体価格/Price)	備考 (Remarks)
カローラ (COROLLA)	2019/10-2022/09	NRE210, ZRE212	8NR-FTS, 2ZR-FAE	**15815**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
カローラクロス (COROLLA CROSS)	2021/09-	ZSG10	2ZR-FAE	**15815**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
カローラクロスハイブリッド (COROLLA CROSS HYBRID)	2021/09-	ZVG11, ZVG15	2ZR-1NM(-1MM)	**15815**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
カローラスポーツ (COROLLA SPORT)	2018/06-2022/09	NRE210H, NRE214H	8NR-FTS	**15815**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
カローラスポーツハイブリッド (COROLLA SPORT HYBRID)	2018/06-2020/06	ZWE211H	2ZR-1NM	**15815**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
カローラツーリング (COROLLA TOURING)	2019/10-2022/09	NRE210W, ZRE212W	8NR-FTS, 2ZR-FAE	**15815**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
カローラツーリングハイブリッド (COROLLA TOURING HYBRID)	2019/10-2022/09	ZWE211W, ZWE214W	2ZR-1NM(-1MM)	**15815**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
カローラハイブリッド (COROLLA HYBRID)	2019/10-2022/09	ZWE211, ZWE214	2ZR-1NM(-1MM)	**15815**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
クラウン (CROWN)	2018/06-	ARS220	8AR-FTS	**15816**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
クラウンクロスオーバー (CROWN CROSSOVER)	2022/09-	AZSH35	A25A-3NM-4NM	**15827**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
		TZSH35	T24A-1ZM-1YM	**15827**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
クラウンスポーツ (CROWN SPORT)	2023/11-	AZSH36W	A25A-3NM-4NM	**15827**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
クラウンハイブリッド (CROWN HYBRID)	2018/06-	AZSH20, AZSH21	A25A-1KM, A25A-2KM	**15816**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ノア (NOAH)	2022/01-	MZRA90W, MZRA95W	M20A-FKS	**15828**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ノアハイブリッド (NOAH HYBRID)	2022/01-	ZWR90W, ZWR95W	2ZR-1VM(-1WM)	**15828**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ハリアー (HARRIER)	2017/06-2020/06	ZSU60W, ZSU65W, ASU60W, ASU65W	3ZR-FAE, 8AR-FTS	**15811**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2020/06-	MXUA80, MXUA85	M20A-FKS	**15820**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ハリアーPHEV (HARRIER PHEV)	2022/10-	AXUP85	A25A-5NM-4NM	**15820**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ハリアーハイブリッド (HARRIER HYBRID)	2017/06-2020/06	AVU65W	2AR-2JM-2FM	**15811**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2020/06-	AXUH80, AXUH85	A25A-3NM(-4NM)	**15820**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
プリウス (PRIUS)	2023/01-	MXWH60, MXWH65	M20A-1VM, M20A-1VM-1WM	**15827**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
プリウスPHEV (PRIUS PHEV)	2023/03-	MXWH61	M20A-1VM	**15827**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ヤリスクロス (YARIS CROSS)	2020/08-	MXPB10, MXPB15	M15A-FKS	**15820**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ヤリスクロスハイブリッド (YARIS CROSS HYBRID)	2020/08-	MXPJ10, MXPJ15	M15A-1NM(-1MM)	**15820**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ランドクルーザー300 (LAND CRUISER 300)	2021/08-	VJA300W, FJA300W	V35A-FTS, F33A-FTV	**15823**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ルーミー (ROOMY)	2020/09-	M900A, M910A	1KR-FE, 1KR-VET	**15821**	**¥12,650** (¥11,500)	パラ線タイプとなりますので、配線加工が必要になります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
NISSAN						
キックス (KICKS)	2020/06-	P15	HR12-EM57	**15807**	**¥12,650** (¥11,500)	
セレナ (SERENA)	2016/08-2019/08	C27, GC27, GNC27, GFC27, GFNC27	MR20DD	**15807**	**¥12,650** (¥11,500)	
	2019/08-	GC27, GNC27, GFC27, GFNC27	MR20DD	**15807**	**¥12,650** (¥11,500)	
セレナe-POWER (SERENA e-POWER)	2019/08-	HC27, HFC27	HR12-EM57	**15807**	**¥12,650** (¥11,500)	MC前後共通
デイズ (DAYZ)	2019/03-	B44W, B45W, B47W, B48W	BR06	**15807**	**¥12,650** (¥11,500)	電動パーキングブレーキ搭載車専用
ルークス (ROOX)	2020/03-2023/05	B44A, B45A, B47A, B48A	BR06	**15807**	**¥12,650** (¥11,500)	電動パーキングブレーキ搭載車専用
MAZDA						
CX-5	2017/02-2018/11	KFEP, KF2P, KF5P	PE-VPS, SH-VPTS, PY-VPS	**15809**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2018/11-	KFEP, KF2P, KF5P	PE-VPS, SH-VPTS, PY-RPS, PY-VPTS	**15809**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
CX-30	2019/10-	DMEP, DM8P, DMFP	PE-VPS, S8-DPTS, HF-VPH	**15819**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
MAZDA3 SEDAN	2019/05-	BP8P, BPFP, BPEP	PE-VPS, S8-DPTS, HF-VPH	**15819**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
MAZDA3 FASTBACK	2019/05-	BP5P, BP8P, BPFP, BPEP	P5-VPS ,PE-VPS, S8-DPTS, HF-VPH	**15819**	**¥16,500** (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
フレアワゴン (FLAIR WAGON)	2023/12-	MM94S	R06D-WA04C	**15829**	**¥12,650** (¥11,500)	電動パーキングブレーキ搭載車専用, シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
フレアワゴンカスタムスタイル (FLAIR WAGON CUSTOM STYLE)	2023/12-	MM54S, MM94S	R06A-WA05A, R06D-WA04C	**15829**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
フレアワゴンタフスタイル (FLAIR WAGON TOUGH STYLE)	2024/10-	MM54S, MM94S	R06A-WA05A, R06D-WA04C	**15829**	**¥12,650** (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
MITSUBISHI						
eKクロス (eK X)	2019/03-	B34W, B35W, B37W, B38W	BR06-SM21	**15807**	**¥12,650** (¥11,500)	電動パーキングブレーキ搭載車専用
eKクロススペース (eK X SPACE)	2020/03-	B34A, B35A, B37A, B38A	BR06-SM21	**15807**	**¥12,650** (¥11,500)	電動パーキングブレーキ搭載車専用
eKスペース (eK SPACE)	2020/03-	B34A, B35A, B37A, B38A	BR06-SM21	**15807**	**¥12,650** (¥11,500)	電動パーキングブレーキ搭載車専用
eKワゴン (eK WAGON)	2019/03-	B33W, B36W	BR06	**15807**	**¥12,650** (¥11,500)	電動パーキングブレーキ搭載車専用

年号早見表

西暦	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年		20年	21年	22年	23年
和暦	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年

最終更新日：2025/03/11

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コードNo. (Code No.)	税込価格 (本体価格/Price)	備考 (Remarks)
アウトランダーPHEV (OUTLANDER PHEV)	2021/12-2022/10	GN0W	4B12-S91-YA1	**15807**	**￥12,650** (￥11,500)	
エクリプスクロス (ECLIPSE CROSS)	2018/03-	GK1W	4B40	**15814**	**￥12,650** (￥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
デリカD:5 (DELICA D:5)	2019/02-	CV1W	4N14	**15814**	**￥12,650** (￥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
デリカD:5アーバンギア (DELICA D:5 URBAN GEAR)	2019/02-	CV1W	4N14	**15814**	**￥12,650** (￥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
SUBARU						
ソルテラ (SOLTERRA)	2022/05-	XEAM10X, YEAM15X	1YM(-1YM)	**15820**	**￥12,650** (￥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
フォレスター (FORESTER)	2018/07-	SK9	FB25	**15822**	**￥12,650** (￥11,500)	
	2018/09-	SKE	FB20	**15822**	**￥12,650** (￥11,500)	
	2020/10-	SK5	CB18	**15822**	**￥12,650** (￥11,500)	
SUZUKI						
スイフト (SWIFT)	2023/12-	ZCEDS, ZDEDS	Z12E-WA06D	**15829**	**￥12,650** (￥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
スペーシア (SPACIA)	2023/11-	MK94S	R06D-WA04C	**15829**	**￥12,650** (￥11,500)	電動パーキングブレーキ搭載車専用, シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
スペーシアカスタム (SPACIA CUSTOM)	2023/11-	MK54S, MK94S	R06A-WA05A, R06D-WA04C	**15829**	**￥12,650** (￥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
スペーシアギア (SPACIA GEAR)	2024/09-	MK54S, MK94S	R06A-WA05A, R06D-WA04C	**15829**	**￥12,650** (￥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
フロンクス (FRONX)	2024/10-	WDB3S, WEB3S	K15C-WA06A	**15829**	**￥12,650** (￥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
DAIHATSU						
タフト (TAFT)	2020/06-	LA900S, LA910S	KF-VE, KF-VET	**15821**	**￥12,650** (￥11,500)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要になります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
トール (THOR)	2020/09-	M900S, M910S	1KR-FE, 1KR-VET	**15821**	**￥12,650** (￥11,500)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要になります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
トールカスタム (THOR CUSTOM)	2020/09-	M900S, M910S	1KR-FE, 1KR-VET	**15821**	**￥12,650** (￥11,500)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要になります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。

※ 取り付けには電源の取り出しが必要になります。付属のヒューズ電源をご使用ください。

※ 一部メーカーのハイブリッド車のエンジン型式表記が車検証記載のエンジン型式と異なる場合があります。

年号早見表

西暦	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年		20年	21年	22年	23年
和暦	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年