取扱説明書

この度は BLITZ AIR CLEANER を御買い求め頂き誠にありがとうございます。
作業に入る前に必ずパーツリストと照らし合わせ、部品がすべて揃っている事を確認して下さい。

■装着可能車輌■ 注）適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社 Web サイトをご覧下さい。
□車　　名：HONDA / シビックタイプ R
□型　　式：FK2
□エンジン：K20C(Turbo)
□年　　式：2015/11-
□製品番号：42249/26249/56249/59249/35249

■重　要　事　項■ ≪本製品を装着される前に必ずお読みください≫
□本製品はノーマル車輌を基準に製作されています。社外品（純正品以外）のパーツ（パイピングＫＩＴ、ブローオフバルブ等）を装着されている場合や事故歴のある車輌の場合は本ＫＩＴの装着ができない場合があります。
□本製品を上記車両以外に装着したり、改造した場合、当社は一切責任を負いません。
□取り付け作業は平坦で安全な場所で、エンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等をかけて車両を確実に停止させて行って下さい。一般道、交通の妨げになる場所での作業は行わないで下さい。
□車輌のバラツキにより、コンピューターセッティングが必要な場合もありますので、ご了承下さい。

■アタッチメント部パーツリスト■

アダプター		エアフロアダプター		ステー①		ステー②		ホースバンド		ヒートプレート		エアフロプレート	
	1		1		1		1		1		1		1
M8カラー		ボルトM8×35		ボルトM6×25		ボルトM6×20		M6 ナット		M4ナベネジ		M4皿ネジ	
	1		1		1		6		5		2		2
M4カラー													
	2												

注）アダプターテープは SUS POWER LM キットのみ付属しています。

SUS POWER LM をご購入の方へ
■キット取り付け前に■
キットを取り付けする前にアダプターとコア本体を仮組みしてください。
アダプターとコア本体に隙間が多い場合は、アダプターテープをアダプター外周部に貼り付けてください。
アダプターテープ貼り付け後、再度コア本体を仮組みしコア本体が取り付けできる事を確認してください。
■メンテナンスについて■　〈商品メンテナンスの重要項目です〉
1）アダプターにコア本体を奥まで差し込んだ状態でバンドを締め付けてください。
2）フィルター部が汚れた場合はフィルター部とガスケットエレメントを交換（別売り）してください。
※弊社 SUS パワーウオッシャー、クリーナーメンテナンスキットは使用できません。
3）センターボルトは工具を使用せずに手で締め付けてください。
※推奨トルク 0.49～0.69N・m
※過剰な締め付けトルクによる破損につきましては、弊社は一切の責任を負いません。

SUS POWER CORE TYPE をご購入の方へ
■メンテナンスについて■　〈商品メンテナンスの重要項目です〉
1）定期的にコア本体を取外し、中性洗剤で洗浄してください。
※性能維持のために 5000Km ごとの洗浄を推奨いたします。

●ADVANCE POWER をご購入の方へ

■コア部パーツリスト■										
クリーナー本体		バンド		クーリングシールド		ロックプレート		M5六角頭ビス		
	1		1		1		3		6	
M5六角レンチ		保護テープ								
	1		1							

※アタッチメント部パーツリストも合わせてご確認ください。

※キットでお買い上げの場合は、クリーナー本体とシールド・プレートはすでに組み付けられています。

■可変式クーリングシールドの調整方法■

アドバンスパワーエアクリーナーでは、クーリングシールド部の高さを調整できる「可変式クーリングシールド」を採用しています。お買い上げ時の状態(最小)では取り付け時にバンドが締め付けられない場合があるほか、車両によっては取り付け後に調整が必要となる場合があります。付属の工具を使用して調整してください。



図１



図２

手順

３つのロックプレートそれぞれに２ヵ所ずつある M5 六角頭ビスを、付属の六角レンチを使用して緩めます。６ヵ所全てが緩んだ状態でクーリングシールドを引き伸ばし、高さを調整します。

最小の状態（図１）ではアタッチメントに取り付ける際に、バンドがシールドに隠れて取り付けにくい場合があります。一度引き伸ばしたあとにバンドを締め付け、周囲に干渉しないようシールドの高さを調整してください（図２参照）。
シールドの高さを調整したあとは必ずビスとナットを締め、シールドが固定されているかを確認してください。

※M5 六角頭ビスを破損させないようご注意ください。

※定期的にまし締めしてください。

ご注意！ １）車体各部に干渉しない位置に調整してください。

２）車体の経年変化及びバラツキによりクーリングシールドのファンネル部分が車体に干渉する場合があります。その際は、保護テープを貼るかファンネルを取り外してください。
（別途 M4 六角レンチが必要になります。）

※以上で、可変式クーリングシールドの調整は終了です。

■メンテナンスについて■　＜商品メンテナンスの重要事項です＞

フィルターの交換及び清掃に関して

●定期的にコア本体を取り外し中性洗剤で洗浄してください。

※性能維持の為に 5000ｋｍごとの洗浄を推奨致します。

※クリーナー部の汚れが酷い場合や破損している場合は、別売りのクリーナー本体をお買い求めください。

ご注意！ １）他社メンテナンスキット及び灯油等によるフィルター清掃はエンジン損傷の原因になります。
弊社の保証外にもなりますので、絶対に行わないでください。

２）ロックプレート取り付け／取り外しの際、M5 六角頭ボルトを破損させないようご注意ください。
弊社にて作業者のミスによる損傷と判断させて頂いた場合は保証外となります。ご了承ください。

●CARBON POWER　A1C をご購入の方へ

■コア部パーツリスト■

クリーナー本体		バンド		クーリングシールド		ロックプレート		M5六角頭ビス	
	1		1		1		3		6
M5六角レンチ		保護テープ							
	1		1						

※アタッチメント部パーツリストも合わせてご確認ください。
※キットでお買い上げの場合は、クリーナー本体とシールド・プレートはすでに組み付けられています。

■2 段階可変式クーリングシールドの調整方法■

カーボンパワーエアクリーナーでは、クーリングシールド部の高さを 2 段階で調整できる「2 段階可変式クーリングシールド」を採用しています。最小状態（1 段階）時では、アタッチメント取り付け時にバンドが締め付けられない場合があります。その際は、下記の手順に従いシールドを一旦ずらして下さい。
※車種によっては、2 段階（最大）時では取り付けができない場合があります。



図 1



図 2

手順

3 つのロックプレートそれぞれに 2 ヵ所ずつある M5 六角頭ビスを、付属の六角レンチを使用して外します。
6 ヵ所全て外した状態でシールドの位置を、もう一つの穴位置に来るように高さを合わせます。（図 2）
1 段階（最小）状態（図 1）ではアタッチメントに取り付ける際に、バンドがシールドに隠れて取り付けにくい場合があります。その際は、一度すべての M5 六角頭ビス・ロックプレートを外し、シールドを一旦ずらした後にバンドを締め付けてください。
シールドを元に戻したあとは必ずビスを締め、シールドが固定されているかを確認してください。
※ロックプレートと、シールドの間に挟んであるゴム O リングの紛失に注意してください。
※シールド、車体側に傷が付かないよう養生を行ってから作業を行ってください。
※M5 六角頭ビス・シールドを破損させないようご注意ください。
※定期的にまし締めしてください。

ご注意！ 1）2 段階（最大）では取り付けできない場合があります。必ず車体各部に干渉していないか確認してください。
2）車体の経年変化及びバラツキによりクーリングシールドのファンネル部分が車体に干渉する場合があります。
その際は、保護テープを貼るかファンネルを取り外してください。（別途 M4 六角レンチが必要になります。）

※以上で、2 段階可変式クーリングシールドの調整は終了です。

■メンテナンスについて■　＜商品メンテナンスの重要事項です＞

フィルターの交換及び清掃に関して

●定期的にコア本体を取り外し中性洗剤で洗浄してください。
※性能維持の為に 5000ｋｍごとの洗浄を推奨致します。
※クリーナー部の汚れが酷い場合や破損している場合は、別売りのクリーナー本体をお買い求めください。

ご注意！ 1）他社メンテナンスキット及び灯油等によるフィルター清掃はエンジン損傷の原因になります。
弊社の保証外にもなりますので、絶対に行わないでください。
2）ロックプレート取り付け／取り外しの際、M5 六角頭ボルトを破損・紛失させないようご注意ください。
弊社にて作業者のミスによる損傷と判断させて頂いた場合は保証外となります。ご了承ください。

カーボンクーリングシールドについて ※下記カーボン製品の特性になっております。ご了承願います。

●カーボン繊維を曲面に貼り付けているため合わせ面が存在します。その部分はカーボンの目が均一になっていません。
●カーボンシールドを内側から覗くと外側の光が見えます。カーボン繊維の隙間から見えるもので、シールド本体に穴が開いているなどの異常ではありません。
●カーボンシールド表面、内側に凹凸や光沢ムラ、細かい気泡がある場合があります。
●カーボンシールドに強い衝撃を与えると、割れる恐れがありますのでご注意ください。
●カーボン製品のため、長期使用による表面の傷、変色などが発生する場合があります。

■純正エアクリーナーBOX の取り外し

1. クリップ 1 箇所、ボルト 2 本を外し、エアフロセンサーをコネクターが付いた状態で取り外します。
   また、ボルト 2 本を外しエアダクトを取り外します。(図 1 参照)
   ※エアフロセンサーのコネクターは外さないで下さい。チェックランプ点灯の原因になる場合があります。
   センサーはウエスで包む等、養生して下さい。
2. ホースバンドを緩め、サクションホースを取り外した後、クリップ 2 箇所を外し、エアクリーナーBOX の左側を取り外します。(図 2、3 参照)
3. フィルターを BOX より取り外し、ボルト 2 本を外し、エアクリーナーBOX 右側を取り外します。
   (図 4、5 参照)また、図 6 の位置のボルトを取り外して下さい。

図 1

図 2

図 3

図 4

図 5

図 6

■キット取り付け

1. M6×20 2 本を使用し、ヒートプレートを取り付けます。(図 7 参照)
   また、ヒートプレート横の純正 M8 ボルトを取り外します。
2. 純正ホースバンドを外し、キット付属のホースバンドを取り付けます。(図 8 参照)



図 7



図 8

3. アタッチメントを組み立てます。(図 9～12 参照)
   ※この時点ではステー①とアダプターを止めているボルトナットと、ステー①、②をとめているボルトナットは仮締めの状態にして下さい。

図 9



図 10



図 11



図 12

4. 組み立てたアタッチメントをサクションホースに取り付けます。(図 13 参照)
5. 1.で取り外したボルト部に M8 カラー、M8×35 を使用してステーを取り付けます。
   ※この時点では仮締めの状態にして下さい。カラーはステーの下に入れて下さい。



図 13



図 14

6. コア(フィルター)をアダプターに仮止めし、各部に干渉しない様位置決めを行います。(図 15～17 参照)
   同時にエアフロセンサーを仮止めし、ハーネスが張りすぎない位置にエアフロアダプターの角度を調整して下さい。(図 18 参照)
   ※バッテリーターミナルカバーとホースバンドが近い場合はホースバンドの角度を変えて下さい。
   センサーのハーネスが張っている場合はハーネス奥のクリップを外し、余裕を持たせて下さい。



図 15



図 16



図 17

図 18

7. 位置が決まったら、コア(フィルター)とエアフロセンサーを外し、ステーのボルト類、サクションホースのホースバンドを本締めします。
※ホースバンドの締めすぎに注意して下さい。エアフロアダプターは樹脂製のため、割れや凹みの原因となります。
8. コア(フィルター)をアダプターに取り付け、本締めします。(図 19 参照)
9. M4 ナベネジ、M4 カラーを使用し、エアフロセンサーを取り付けます。(図 20 参照)
※エアフロセンサーとエアフロプレートの間に M4 カラーを入れて下さい。

図 19



図 20

10. エアダクトを取り付けます。(図 21 参照)



図 21

以上で作業は終了です。

- エンジンを始動し、各部に干渉が無いか確認して下さい。
- また、試走を行い異常が無いか確認して下さい。
- 定期的に干渉や緩みが無いかの点検と増し締めを行ってください。

※エアクリーナー取り付け直後は、エアフロセンサー等の初期学習値が変わるため、エンジンがストールする場合があります。
取り付け等に不備が無いか確認後、再始動し学習させてください。

※カーボンパワーエアクリーナー装着時、２段階（最大）の状態だと、車体各部とシールドが干渉する場合があります。
その際は、１段階（最小）の状態でご使用ください。

図 23

保証書

この度は本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において
本状記載の保証規定に基づき無償で修理致します。

●車両型式（車検証に記載されています。）　：
●エンジン型式（車検証に記載されています。）：
●登録年月日（車検証に記載されています。）　：　　年　　月　　日
●走行距離（クリーナー交換時の距離）　：　　ｋｍ
●お客様名　：　　ｋｍ
●お客様住所　：
：
●お客様お電話番号　：
●販売店名　：
●商品購入日時　：　　年　　月　　日
●不具合内容　：
：
：
：
：
：

保証規約

フィルターを除く部品に関して、**ご購入から１年間**において無償修理致しますので、製品、
本保証書及びご購入時のレシート（又は領収書）を持参の上、ご購入店にお申し出下さい。

1.下記の事項に該当した場合は有償です

1）上記記載事項抜け及び所定事項を訂正した場合。
2）本保証書及びレシートが無い場合。
3）ユーザー様が直接弊社に持ち込んだ場合。
4）弊社にて取り扱い不備によるものと判断させて頂いた場合。
5）不当な改造や修理によって生じた故障や損傷がある場合。
6）他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合。
7）購入後の経年変化及び消耗品の交換

2.注意事項

1）本製品が原因で生じた付随的損傷（エンジントラブル、その他事故）や自動車が
　使用出来なかった事による損失（電話代、レンタカー代、休業保証、商業損失）等
　については、一切の保証は致しかねます。
2）本保証書は再発行致しません。

開発・製造・発売元　株式会社ブリッツ
所在地　〒202-0023　東京都西東京市新町 4-7-6
連絡先　0422-60-2277

取扱説明書番号　26249010
初版作製年月日　2018.6.1