



総合カタログ訂正のご案内



<訂正前>

P.201「OIL COOLER KIT」適合表と、「OIL COOLER 汎用 KIT」の表の間には何も表記がありません。



<訂正後>

下記内容が追加となります。

- ※1 純正フォグライト、フォグライトカバー装着不可。
- ※2 純正フォグライト(車両運転席側)を取り外す必要があります。
- ※3 純正クリーナーBOX 使用時、レゾネーターチャンバー取り外す必要があります。
- ※4 純正オプションフォグライト装着不可。
- ※5 アタッチメント周囲にスペースが無い為、TEMP センサー取付不可。
- ※6 オイルフィルター周辺のスペースが狭くなるため、BLITZ RACING OIL FILTER B-9271 (φ65×φ65 UNF3/4-16)Code No.18700 の使用を推奨します。
- ※7 車両によっては、加工が必要になる場合があります。
- ※8 レインホースをカットする加工が必要になります。

※弊社Webサイトに掲載されている適合表は最新となりますので、併せてご確認いただければ幸いです。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>