

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	ミッション (T/M)	駆動方式 (Drive Train)	クラッチ制御 (Clutch Control)	税込価格 (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)	
TOYOTA										
ハイエース (HIACE)	2010/07-2015/01	TRH200V,TRH200K	1TR-FE	4AT	2WD	-	¥437,800 (¥398,000)	10191	電磁クラッチ無しのため、コンプレッサー常時作動。 純正ガスケットの準備が必要です。	
	2015/01-2020/04			6AT	2WD	-	¥437,800 (¥398,000)	10190	電磁クラッチ無しのため、コンプレッサー常時作動。 純正ガスケットの準備が必要です。	
	2017/12-2020/04	TRH200V		5MT	2WD	-	¥437,800 (¥398,000)	10190	電磁クラッチ無しのため、コンプレッサー常時作動。 純正ガスケットの準備が必要です。	
	2013/12-2015/01	TRH211K,TRH221K,TRH216K,TRH226K, TRH214W,TRH219W,TRH224W,TRH229W		2TR-FE	4AT	2WD/4WD	-	¥503,800 (¥458,000)	10196	電磁クラッチ無しのため、コンプレッサー常時作動。 純正ガスケットの準備が必要です。
	2015/01-2020/04	TRH211K,TRH221K,TRH216K,TRH226K, TRH214W,TRH219W,TRH224W,TRH229W		2TR-FE	6AT	2WD/4WD	-	¥503,800 (¥458,000)	10195	電磁クラッチ無しのため、コンプレッサー常時作動。 純正ガスケットの準備が必要です。
ランドクルーザープラド (LAND CRUISER PRADO)	2017/09-2020/07	TRJ150W	2TR-FE	6AT	4WD	-	¥514,800 (¥468,000)	10197	電磁クラッチ無しのため、コンプレッサー常時作動。 純正ガスケットの準備が必要です。	
レジアスエース (REGIUS ACE)	2010/07-2015/01	TRH200V,TRH200K	1TR-FE	4AT	2WD	-	¥437,800 (¥398,000)	10191	電磁クラッチ無しのため、コンプレッサー常時作動。 純正ガスケットの準備が必要です。	
	2015/01-2020/04			6AT	2WD	-	¥437,800 (¥398,000)	10190	電磁クラッチ無しのため、コンプレッサー常時作動。 純正ガスケットの準備が必要です。	
	2017/12-2020/04	TRH200V		5MT	2WD	-	¥437,800 (¥398,000)	10190	電磁クラッチ無しのため、コンプレッサー常時作動。 純正ガスケットの準備が必要です。	
	2013/12-2015/01	TRH211K,TRH221K,TRH216K,TRH226K		2TR-FE	4AT	2WD/4WD	-	¥503,800 (¥458,000)	10196	電磁クラッチ無しのため、コンプレッサー常時作動。 純正ガスケットの準備が必要です。
	2015/01-2020/04	TRH211K,TRH221K,TRH216K,TRH226K		2TR-FE	6AT	2WD/4WD	-	¥503,800 (¥458,000)	10195	電磁クラッチ無しのため、コンプレッサー常時作動。 純正ガスケットの準備が必要です。

年号早見表

西暦	92年	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	
和暦	H4年	H5年	H6年	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年