

DSC Plus モータードライブユニット 車種別固定位置

BLITZ モータードライブユニット固定位置 注意事項

DAMPER ZZ-R SpecDSC Plus のモータードライブユニットの固定位置が記載されております。記載されている適合車種と異なる車両型式、年式、装備の車種ではユニットを置くスペースがない場合があります。

また同一車種でもマイナーチェンジや改良が行われ、ユニットを固定するスペースがない可能性があります。予めご了承ください。

ユニットの固定については下記点注意して取り付けしてください。

●モータードライブユニット

モータードライブユニット(以下ユニット)内にGセンサーが搭載されているため、ユニットの取り付けの際、

⚠️ 下記点注意してください。


- ユニットはロゴ面を上にして、水平に置いてください。
- 上面「FRONT」矢印が車両前方になるよう置いてください。

付属両面テープまたは面ファスナーなどを使用して、しっかり固定してください。


⚠️ しっかり固定されていない場合、Gセンサーの値が安定せずGセンサー制御に影響を及ぼして正常に動作しません。走行中に脱落したり、運転の妨げにならない位置に取り付けしてください。

⚠️ ユニットの水分がかからず、高温にならない場所に取り付けをお願いします。またホコリの多い場所も避けて取り付けしてください。

⚠️ ユニットの通風孔をふさがないように取り付けしてください。ボディやパネルで密閉された場所には取り付けないでください。内部に熱がこもり製品の故障を招く恐れがあります。



ユニット固定位置イラスト



車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	適合DSC Plus品番 (DSC Code No.)	ユニット固定位置 (Unit Position)	備考 (Remarks)
TOYOTA						
86	2012/04-	ZN6	FA20	98467	⑩	運転席ステアリング下部パネル内
GRヤリス(GR YARIS)	2020/02-	MXPA12	M15A-FKS	98563	⑥	センターコンソール助手席側下
		GXPA16	G16E-GTS	98563	⑥	センターコンソール助手席側下
アルファードハイブリッド (ALPHARD HYBRID)	2018/01-	AYH30W	2AR-FXE	98347	⑨	センターコンソール助手席側下
カローラ(COROLLA)	2019/10-	NRE210	8NR-FTS	98512	⑥	センターコンソール助手席側下
カローラツーリング (COROLLA TOURING)	2019/10-	NRE210W	8NR-FTS	98512	⑥	センターコンソール助手席側下
スープラ(SUPRA)	2019/05-	DB82	B48	98530	⑦	センターコンソール奥
		DB22	B48	98550	⑦	センターコンソール奥
		DB42	B58	98550	⑦	センターコンソール奥
ハイエース(HIACE)	2004/08-	TRH211K	2TR-FE	98514	⑦	センターコンソール奥
ハリアーハイブリッド (HARRIER HYBRID)	2020/06-	AXUH85	A25A	98532	⑥	センターコンソール助手席側下
ヤリスクロスハイブリッド (YARIS CROSS HYBRID)	2020/08-	MXPJ15	M15A	98572	⑥	センターコンソール助手席側下
ヤリスハイブリッド (YARIS HYBRID)	2020/02-	MXPH10	M15A	98551	⑥	センターコンソール助手席側下
NISSAN						
GT-R	2010/11-	R35	VR38DETT	98523	⑤	助手席フロアマット下部
MAZDA						
MAZDA3 FASTBACK	2019/05-	BP8P	S8-DPTS	98534	⑥	センターコンソール助手席側下
SUBARU						
インプレッサ (IMPREZA)	2004/06-2007/06	GDB	EJ20	98769	⑦	センターコンソール灰皿奥
HONDA						
N-BOXカスタム (N-BOX CUSTOM)	2020/12-	JF3	S07B (Turbo/NA)	98389	⑦	センターコンソール小物入れ奥
シビックタイプR (CIVIC TYPE R)	2020/10-	FK8	K20C	98395	⑩	運転席ステアリング下部パネル内
SUZUKI						
スイフトスポーツ(SWIFT SPORT)	2017/09-	ZC33S	K14C	98394	⑥	センターコンソール助手席側下