



取 扱 説 明 書

装着可能車両

- 車名 : MITSUBISHI アイ
- 型式 : HA1W
- 年式 : 2006年1月~
- EG型式 : 3B20 MIVEC (ターボ)
- 備考 : 純正バンパー専用
- 製品番号 : 67616

株式会社 ブリツツ

URL : <http://www.blitz.co.jp>
TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066
住所 : 〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6

「取扱説明書」

はじめに

この度は、ブリツツ 「ニュルスペックDT マフラー」をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。
本製品を装着、ご使用になる前に必ず 「取扱説明書」 をお読みいただき、内容をよくご理解の上、正しく
ご使用いただきます様お願い申し上げます。

注意

- 本製品をお取付けの前に、必ずキズ等がないか確認して下さい。
- 交換作業は専門の整備工場などに依頼して下さい。
専門外のお客様が、作業を行うとケガや火傷の恐れがあり危険です。
- 必ず自動車専用のリフトを使用して、安全に作業を行って下さい。
車載ジャッキ等を使用した、不安定な状態での作業は行わないで下さい。
- 換気の悪い場所や、仮眠をするときなどは、必ずエンジンを停止して下さい。
排気ガスを吸い込むと、一酸化炭素中毒になる恐れがあり危険です。
- 可燃物の近くに車を停めたり、排気関係部品に可燃物を近づけないで下さい。
火災の恐れがあり危険です。
- 排気関係部品は高温になり、触ると火傷になる恐れがあり危険です。
- お子様の火傷、荷物の出し入れにはテールパイプに触れぬ様充分注意して下さい。
- 車高を下げ過ぎないで下さい。突起物にマフラーが接触する恐れがあり危険です。
- 車高を下げ過ぎた場合、保安基準（最低地上高90mm）に適合しない場合があります。
- 本製品は標準車を基準に製作されている為、次の様な場合不具合が発生することがあります。

- 強化マウントを使用の場合、テール部とリアバンパーが近くなり干渉する様になる。
- サスペンション交換等で標準車よりバネレートの上がっている場合、
マフラーの揺れが大きくなりステー等が車体に干渉する様になる。
又、場合によりマフラー本体の破損の原因となります。

取付け時の注意事項

- 純正マフラーの取り外し作業は、自動車メーカーの作業手順書に従って行って下さい。
- エンジン停止直後は排気関係部品が熱くなっているので、作業は充分冷えた状態で行って下さい。
- バリエーションの中にはホーシングやサスペンションの下を通るレイアウトの物がありますが、
その場合には4柱リフト等の路面接地状態で作業を行える施設で安全に行って下さい。

使用する前に

- 不具合が発生した場合は必ずエンジンを始動する前にお買い上げの販売店又は、弊社までご連絡下さい。
- エンジンを始動させますと、クレームの対象とならない場合がありますので、十分にご注意下さい。
 - (例) テールパイプとバンパーが非常に近く、手で軽く揺らしただけでバンパーにあたる。
フロアやサスペンションに干渉し、走行に支障をきたす可能性がある。



仕様

取付けの前に必ず付属部品をお確かめ下さい。

- | | | |
|---------------------------------|----|---|
| <input type="checkbox"/> マフラー本体 | 1組 | <input type="checkbox"/> 排ガス試験成績証明書発行依頼書 1部 |
| <input type="checkbox"/> 取扱説明書 | 1部 | |

※本製品には排ガス試験成績証明書発行依頼書が同梱されております。

必要事項をご記入の上、弊社サポートセンターまでご返信ください。

弊社にて確認後、【排ガス試験成績証明書】を発行させていただきます。

取付け方・ポイント

作業は必ず2人以上で行って下さい。1人で作業を行うとケガをする恐れがあり危険です。

又、落下等による本製品の破損の原因となります。

マウントへの取付けには、潤滑剤を使用して下さい。作業が行い易くなります。

テールパイプの位置を確認しながら、フロント部より締め付けて下さい。

テールパイプとリアバンパーの位置関係や、各部のクリアランスを点検して下さい。

クリアランス不足の場合、樹脂バンパーが熱で溶ける恐れがあります。

お願い

本製品についてのお問い合わせ、ご質問がございましたら、裏面記載の弊社各営業所まで
ご連絡下さい。尚、不具合での返品時には、必ず元の梱包状態に戻して下さい。

※ ご指摘部以外にキズ及び破損等が有りますとクレームの対象とならない場合が有ります。

BLITZ
www.blitz.co.jp