

新商品のご案内

BLITZ **COMPRESSOR**

【特徴】

- ルーツ式スーパーチャージャーを採用した、ランドクルーザープラド専用コンプレッサーシステム
- 特殊コーティングを施した中空ローターにより、鋭いレスポンスを実現
- 純正エアクリーナーBOXを使用する事で気候に対して安定した性能を発揮
- 専用フューエルコントローラー付属で、ECU セッティングは不要
- ボルトオン設計によりスムーズな取り付けを実現



適合車種情報

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	ミッション (T/M)	駆動方式 (Drive Train)
TOYOTA					
ランドクルーザープラド (LAND CRUISER PRADO)	17/09-	TRJ150W	2TR-FE	6AT	4WD


商品情報

商品名 (Product Name)	本体価格 (MSRP)	コード No. (Code No.)	JAN コード (JAN Code)
BCS TRJ150W 2TR-FE 6AT PRADO	¥468,000	10197	4959094101970

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>



※グラフ、データは弊社シャーシダイナモでの計測事例です。車両ならびに装着部品、燃料などにより個体差があります。

■交換必須部品

純正品番	品名	参考価格(税別)	必要数
17177-75070	ガスケット(インテークマニホールド～E/Gヘッド)	¥760	1
22271-75070	スロットルボデーガスケット	¥310	1
16325-75011	ウォーターインレットガスケット No.1	¥760	1
08889-01005	トヨタ純正スーパーLLC 2L	¥2,680	下記
08889-01001	トヨタ純正スーパーLLC 18L	¥24,200	

燃料系、冷却系部品の取り外しが必要になります。あらかじめ純正ガスケットと冷却水をご用意下さい。

LLC 規定量 8.1 L

※上記製品情報、参考価格は 2020 年 8 月 1 日現在のものです。

■交換推奨部品

	品名	参考価格(税別)	必要数
プラグ	NGK IRIIDIUM MAX LFR7AIX-P	¥1,900	4

純正プラグでも走行可能ですが、エンジンの熱量が上がるため、高熱価プラグへの交換を推奨します。

※上記製品情報、参考価格は 2020 年 8 月 1 日現在のものです。

■使用燃料はレギュラーガソリンからハイオクガソリンに変更となります。

エンジン出力が大幅に向上するため、レギュラーガソリンを使用した場合、

ノッキングが発生し、エンジンが破損する可能性がありますので必ずハイオクガソリンを使用してください。

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>

アフターパーツの装着についての注意事項

■制御系部品

- ・ 弊社製スロットルコントローラーは適合確認済みになります。他社製スロットルコントローラーは適合未確認です。燃料コントローラー、エアフロコントローラー、点火時期コントローラーやサブコン、ECU 書き換え等の制御系部品の装着は行わないでください。

■エキゾースト部品

- ・ 純正マフラー適合確認済になります。他社製マフラーについては車両のチェックランプが点灯する可能性がありますので、装着しないでください。
- ・ 純正触媒以外の適合を確認していません。純正触媒以外の装着は行わないでください。
- ・ 純正品以外のエキゾーストマニホールドの装着は行わないでください。
- ・ マフラーバルブ類はエンジン破損、エンジン不具合の原因となりますので、装着しないでください。

■エアクリナー

- ・ 純正エアクリナーBOX 用の純正交換タイプは装着可能です。
- ・ 純正エアクリナーBOX を取り外す他社製のエアクリナーは装着しないでください。

■その他

- ・ 弊社推奨のプラグを除き、エンジンの点火系部分を交換・変更する部品（点火系部品のレイアウトの変更、点火を強化する部品等）の装着は行わないでください。
- ・ ガソリン添加剤等で出力が向上するものは使用しないでください。
- ・ その他、エンジン出力に影響する部品に関しては、上記にて装着可能としている部品以外は装着しないでください。

詳細は取扱説明書をご確認いただくか、弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。

発売日 2020年8月7日（金）

【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>