

DAMPER ZZ-R GD9/GDA(A-G型)/GDB(A-D型) インプレッサ用リアブラケット溶接不具合について

拝啓

平素は弊社製品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

この度2025年9月に販売を行ったDAMPER ZZ-R GD9/GDA(A-G型)/GDB(A-D型)用において、リアロアブラケットにあるブレーキホース用ステーの溶接部分に不具合がある可能性があることがわかりました。

対象シリアルの製品をお使いのお客様には、安全に関して万全を期すために、次ページに記載の該当部分の取り付け状態の確認をお願いいたします。

お客様、お取引先様には大変ご迷惑をお掛けいたしますことを、深くお詫び申し上げます。
今後このような問題が発生しないよう再発防止に努めてまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

■対象商品

品番：92768（98768）

商品名：DAMPER ZZ-R GD9/GDA(A-G型)/GDB(A-D型)
（ZZ-R SpecDSC Plus GDA(A-G型)/GDB(A-D型)）

■該当シリアル

2508086～2508097

次ページに該当部分を記載いたします。

【本案内に関するお問い合わせ先】

株式会社 ブリッツ サポートセンター TEL：0422-60-2277 FAX：0422-60-0066

（土日祝祭日を除く平日 10:00～12:00、13:00～17:00）

DAMPER ZZ-R GD9/GDA(A-G型)/GDB(A-D型) インプレッサ用リアブラケット溶接不具合について

■該当箇所



赤丸部のリアロアブラケットのブレーキホース用ステーの溶接部分の確認をお願いいたします。

【本案内に関するお問い合わせ先】

株式会社 ブリッツ サポートセンター TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066

(土日祝祭日を除く平日 10:00~12:00、13:00~17:00)