

BLITZ COMPRESSOR SYSTEM プーリー補修パーツ

最終更新日:2015/6/9

商品名 (Product Name)	適合キット品番 (Kit Code No.)	本体価格 (MSRP)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)
アイドラ(アウター) SXE10 ASSY	10159/10160	¥5,800	10109-012	
アイドラ(アウター) リブ付 ASSY	10159/10160	¥12,000	10109-032	
プーリー(アイドラ) ASSY	10129/10135/10147/10148/10149 10152/10155/10161/10163/10165 10168/10170/10173/10174/10178 10179/10183/10184/10185	¥4,800	10124-017	
プーリー(テンショナー) ASSY	10147/10148/10149/10152/10153/10154	¥5,800	10124-021	
プーリー(アイドラ) ZZT231 ASSY	10132/10181	¥12,000	10126-009	
プーリー(オルタネーター) 2AZ-FE	10135/10155/10161/10163/10170/10183	¥12,500	10135-013	※1
プーリー(テンショナー) ASSY	10180	¥14,000	10166-008	
プーリー(オルタネーター) NCP90/100 1NZ-FE	10168/10173/10184/10185	¥10,000	10168-007	
プーリー(アイドラ)	10174	¥16,000	10174-003	※1

※1 在庫が無くなり次第、生産終了となります。

Vベルトサイズ (V belt size)	適合キット品番 (Kit Code No.)	本体価格 (MSRP)	VベルトコードNo. (V belt Code No.)
4PK540	10168/10173/10184/10185	¥1,300	10168-012
4PK575	10165/10174	¥1,330	10127-013
4PK650	10129	¥1,870	10129-024
4PK665	10159/10160	¥1,500	10109-022
4PK750	10105/10106/10135/10155 10161/10163/10170/10171	¥1,740	B9335
4PK820	10140/10150	¥1,960	10140-021
4PK945	10164	¥7,800	10164-004
4PK1695	10147/10148/10152	¥4,820	10156-001
4PK1710	10149/10153/10154	¥4,970	10125-002
4PK1715	10147/10148/10152	¥6,300	10124-004
4PK1780	10178/10179	¥14,800	10178-004
5PK680	10151/10162	¥2,430	10151-027
5PK1010	10151/10162	¥3,000	10151-026
6PK705	10169	¥4,500	10169-015
6PK1730	10165/10174	¥8,000	10165-001
6PK1825	10169/10180	¥7,780	10169-016
6PK1860	10165	¥9,800	10127-012
6PK2523	10126/10132/10181	¥8,000	10126-017
7PK945	10166/10177	¥8,000	10166-016
7PK1895	10177	¥9,800	10177-001
7PK1920	10166	¥5,440	10166-020
7PK1970	10161/10183	¥11,900	10161-008
7PK1980	10135/10155/10161/10163/10170	¥11,900	10135-011