

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コードNo. (Code No.)	税込価格 (本体価格/Price)	備考 (Remarks)
LEXUS						
LC500	2017/03-	URZ100	2UR-GSE	15810	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
LC500h	2017/04-	GWZ100	8GR-2NM	15810	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
LS500	2017/10-2020/11	VXFA50, VXFA55	V35A-FTS	15813	¥16,500 (¥15,000)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要となります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2020/11-	VXFA50, VXFA55	V35A-FTS	15813	¥16,500 (¥15,000)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要となります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
LS500h	2017/10-2020/11	GVF50, GVF55	8GR-2NM	15813	¥16,500 (¥15,000)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要となります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2020/11-	GVF50, GVF55	8GR-2NM	15813	¥16,500 (¥15,000)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要となります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
NX200t	2014/07-2017/09	AGZ10, AGZ15	8AR-FTS	15804	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
NX250	2021/11-	AAZA20, AAZA25	A25A-FKS	15824	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
NX300	2017/09-2021/11	AGZ10, AGZ15	8AR-FTS	15804	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
NX300h	2014/07-2021/11	AYZ10, AYZ15	2AR-2JM(-2FM)	15804	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
NX350	2021/11-	TAZA25	T24A-FTS	15824	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
NX350h	2021/11-	AAZH20, AAZH25	A25A-5NM(-4NM)	15824	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
NX450h+	2021/11-	AAZH26	A25A-5NM-4NM	15824	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RX200t	2015/10-2017/09	AGL20W, AGL25W	8AR-FTS	15804	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RX300	2017/09-2019/08	AGL20W, AGL25W	8AR-FTS	15804	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2019/08-2022/11	AGL20W, AGL25W	8AR-FTS	15818	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RX350	2022/11-	TALA10, TALA15	T24A-FTS	15824	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RX450h	2015/10-2022/11	GYL20W, GYL25W	2GR-6JM(-2FM)	15804	¥16,500 (¥15,000)	MC前後共通、 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RX450h+	2022/11-	AALH16	A25A-5NM-4NM	15824	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RX450hL	2017/12-2022/11	GYL26W	2GR-6JM-2FM	15804	¥16,500 (¥15,000)	MC前後共通、 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RX500h	2022/11-	TALH17	T24A-1ZM-1YM	15824	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
TOYOTA						
bZ4X	2022/05-	XEAM10, YEAM15	1YM(-1YM)	15820	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
C-HR	2016/12-2019/10	NGX50	8NR-FTS	15805	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2019/10-	NGX10, NGX50	8NR-FTS	15805	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
C-HRハイブリッド (C-HR HYBRID)	2016/12-2019/10	ZYX10	2ZR-1NM	15805	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2019/10-	ZYX11	2ZR-1NM	15805	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
GRヤリス (GR YARIS)	2020/09-	MXPA12	M15A-FKS	15820	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RAV4	2019/04-	MXAA52, MXAA54	M20A-FKS	15817	¥12,650 (¥11,500)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要となります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
RAV4ハイブリッド (RAV4 HYBRID)	2019/04-	AXAH52, AXAH54	A25A-3NM(-4NM)	15817	¥12,650 (¥11,500)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要となります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
アルファード (ALPHARD)	2015/01-2023/06	AGH30W, AGH35W, GGH30W, GGH35W	2AR-FE, 2GR-FE, 2GR-FKS	15806	¥12,650 (¥11,500)	MC前後共通、 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2023/06-	AGH40W, AGH45W	2AR-FE	15827	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
アルファードハイブリッド (ALPHARD HYBRID)	2015/01-2023/06	AYH30W	2AR-2JM-2FM	15806	¥12,650 (¥11,500)	MC前後共通、 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2023/06-	AAHH40W, AAHH45W	A25A-5NM, A25A-5NM-4NM	15827	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ヴェルファイア (VELLFIRE)	2015/01-2023/06	AGH30W, AGH35W, GGH30W, GGH35W	2AR-FE, 2GR-FE, 2GR-FKS	15806	¥12,650 (¥11,500)	MC前後共通、 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2023/06-	TAHA40W, TAHA45W	T24A-FTS	15827	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ヴェルファイアハイブリッド (VELLFIRE HYBRID)	2015/01-2023/06	AYH30W	2AR-2JM-2FM	15806	¥12,650 (¥11,500)	MC前後共通、 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2023/06-	AAHH40W, AAHH45W	A25A-5NM, A25A-5NM-4NM	15827	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ヴォクシー (VOXY)	2022/01-	MZRA90W, MZRA95W	M20A-FKS	15826	¥12,650 (¥11,500)	クリアランスソナー搭載車専用、 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ヴォクシーハイブリッド (VOXY HYBRID)	2022/01-	ZWR90W, ZWR95W	2ZR-1VM(-1WM)	15826	¥12,650 (¥11,500)	クリアランスソナー搭載車専用、 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
カムリハイブリッド (CAMRY HYBRID)	2017/07-2019/10	AXVH70	A25A-3NM	15812	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
カローラ (COROLLA)	2019/10-2022/09	NRE210, ZRE212	8NR-FTS, 2ZR-FAE	15815	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
カローラクロス (COROLLA CROSS)	2021/09-	ZSG10	2ZR-FAE	15815	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
カローラクロスハイブリッド (COROLLA CROSS HYBRID)	2021/09-	ZVG11, ZVG15	2ZR-1NM(-1MM)	15815	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
カローラスポーツ (COROLLA SPORT)	2018/06-2022/09	NRE210H, NRE214H	8NR-FTS	15815	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
カローラスポーツハイブリッド (COROLLA SPORT HYBRID)	2018/06-2020/06	ZWE211H	2ZR-1NM	15815	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。

年号早見表

西暦	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	
和暦	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コードNo. (Code No.)	税込価格 (本体価格/Price)	備考 (Remarks)
カローラツーリング (COROLLA TOURING)	2019/10-2022/09	NRE210W, ZRE212W	8NR-FTS, 2ZR-FAE	15815	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
カローラツーリングハイブリッド (COROLLA TOURING HYBRID)	2019/10-2022/09	ZWE211W, ZWE214W	2ZR-1NM(-1MM)	15815	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
カローラハイブリッド (COROLLA HYBRID)	2019/10-2022/09	ZWE211, ZWE214	2ZR-1NM(-1MM)	15815	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
クラウン (CROWN)	2018/06-	ARS220	8AR-FTS	15816	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
クラウンクロスオーバー (CROWN CROSSOVER)	2022/09-	AZSH35	A25A-3NM-4NM	15827	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
		TZSH35	T24A-1ZM-1YM	15827	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
クラウンハイブリッド (CROWN HYBRID)	2018/06-	AZSH20, AZSH21	A25A-1KM, A25A-2KM	15816	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ノア (NOAH)	2022/01-	MZRA90W, MZRA95W	M20A-FKS	15826	¥12,650 (¥11,500)	クリアランスソナー搭載車専用, シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ノアハイブリッド (NOAH HYBRID)	2022/01-	ZWR90W, ZWR95W	2ZR-1VM(-1WM)	15826	¥12,650 (¥11,500)	クリアランスソナー搭載車専用, シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ハリアー (HARRIER)	2017/06-2020/06	ZSU60W, ZSU65W, ASU60W, ASU65W	3ZR-FAE, 8AR-FTS	15811	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2020/06-	MXUA80, MXUA85	M20A-FKS	15820	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ハリアーPHEV (HARRIER PHEV)	2022/10-	AXUP85	A25A-5NM-4NM	15820	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ハリアーハイブリッド (HARRIER HYBRID)	2017/06-2020/06	AVU65W	2AR-2JM-2FM	15811	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2020/06-	AXUH80, AXUH85	A25A-3NM(-4NM)	15820	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
プリウス (PRIUS)	2023/01-	MXWH60, MXWH65	M20A-1VM, M20A-1VM-1WM	15827	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
プリウスPHEV (PRIUS PHEV)	2023/03-	MXWH61	M20A-1VM	15827	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ヤリスクロス (YARIS CROSS)	2020/08-	MXPB10, MXPB15	M15A-FKS	15820	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ヤリスクロスハイブリッド (YARIS CROSS HYBRID)	2020/08-	MXPJ10, MXPJ15	M15A-1NM(-1MM)	15820	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ランドクルーザー300 (LAND CRUISER 300)	2021/08-	VJA300W, FJA300W	V35A-FTS, F33A-FTV	15823	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
ルーミー (ROOMY)	2020/09-	M900A, M910A	1KR-FE, 1KR-VET	15821	¥12,650 (¥11,500)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要になります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
NISSAN						
キックス (KICKS)	2020/06-	P15	HR12-EM57	15807	¥12,650 (¥11,500)	
セレナ (SERENA)	2016/08-2019/08	C27, GC27, GNC27, GFC27, GFNC27	MR20DD	15807	¥12,650 (¥11,500)	
	2019/08-	GC27, GNC27, GFC27, GFNC27	MR20DD	15807	¥12,650 (¥11,500)	
セレナe-POWER (SERENA e-POWER)	2019/08-	HC27, HFC27	HR12-EM57	15807	¥12,650 (¥11,500)	MC前後共通
デイズ (DAYZ)	2019/03-	B44W, B45W, B47W, B48W	BR06	15807	¥12,650 (¥11,500)	電動パーキングブレーキ搭載車専用
ルークス (ROOX)	2020/03-2023/05	B44A, B45A, B47A, B48A	BR06	15807	¥12,650 (¥11,500)	電動パーキングブレーキ搭載車専用
MAZDA						
CX-5	2017/02-2018/11	KFEP, KF2P, KF5P	PE-VPS, SH-VPTS, PY-VPS	15809	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
	2018/11-	KFEP, KF2P, KF5P	PE-VPS, SH-VPTS, PY-RPS, PY-VPTS	15809	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
CX-30	2019/10-	DMEP, DM8P, DMFP	PE-VPS, S8-DPTS, HF-VPH	15819	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
MAZDA3 SEDAN	2019/05-	BP8P, BPFP, BPEP	PE-VPS, S8-DPTS, HF-VPH	15819	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
MAZDA3 FASTBACK	2019/05-	BP5P, BP8P, BPFP, BPEP	P5-VPS, PE-VPS, S8-DPTS, HF-VPH	15819	¥16,500 (¥15,000)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
MITSUBISHI						
eKクロス (eK X)	2019/03-	B34W, B35W, B37W, B38W	BR06-SM21	15807	¥12,650 (¥11,500)	電動パーキングブレーキ搭載車専用
eKクロススペース (eK X SPACE)	2020/03-	B34A, B35A, B37A, B38A	BR06-SM21	15807	¥12,650 (¥11,500)	電動パーキングブレーキ搭載車専用
eKスペース (eK SPACE)	2020/03-	B34A, B35A, B37A, B38A	BR06-SM21	15807	¥12,650 (¥11,500)	電動パーキングブレーキ搭載車専用
eKワゴン (eK WAGON)	2019/03-	B33W, B36W	BR06	15807	¥12,650 (¥11,500)	電動パーキングブレーキ搭載車専用
アウトランダーPHEV (OUTLANDER PHEV)	2021/12-2022/10	GN0W	4B12-S91-YA1	15807	¥12,650 (¥11,500)	
エクリプスクロス (ECLIPSE CROSS)	2018/03-	GK1W	4B40	15814	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
デリカD:5 (DELICA D:5)	2019/02-	CV1W	4N14	15814	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
デリカD:5アーバンギア (DELICA D:5 URBAN GEAR)	2019/02-	CV1W	4N14	15814	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
SUBARU						
ソルテラ (SOLTERRA)	2022/05-	XEAM10X, YEAM15X	1YM(-1YM)	15820	¥12,650 (¥11,500)	シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
フォレスター (FORESTER)	2018/07-	SK9	FB25	15822	¥12,650 (¥11,500)	
	2018/09-	SKE	FB20	15822	¥12,650 (¥11,500)	
	2020/10-	SK5	CB18	15822	¥12,650 (¥11,500)	

年号早見表

西暦	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	
和暦	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	コードNo. (Code No.)	税込価格 (本体価格/Price)	備考 (Remarks)
DAIHATSU						
タフト (TAFT)	2020/06-	LA900S, LA910S	KF-VE, KF-VET	15821	¥12,650 (¥11,500)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要になります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
トール (THOR)	2020/09-	M900S, M910S	1KR-FE, 1KR-VET	15821	¥12,650 (¥11,500)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要になります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。
トールカスタム (THOR CUSTOM)	2020/09-	M900S, M910S	1KR-FE, 1KR-VET	15821	¥12,650 (¥11,500)	バラ線タイプとなりますので、配線加工が必要になります。 シートベルト信号線の配線加工が必要となります。

※ 取り付けには電源の取り出しが必要になります。付属のヒューズ電源をご使用ください。

※ 一部メーカーのハイブリッド車のエンジン型式表記が車検証記載のエンジン型式と異なる場合があります。

年号早見表

西暦	95年	96年	97年	98年	99年	00年	01年	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	
和暦	H7年	H8年	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	H31年	R1年	R2年	R3年	R4年	R5年