

## 新商品のご案内

# BLITZ COMPRESSOR



- ルーツ式スーパーチャージャーを採用した、ハイエース 2.7L 専用コンプレッサーシステム
- 特殊コーティングを施した中空ローターにより、鋭いレスポンスを実現
- 純正エアクリーナーBOXを使用する事で気候に対して安定した性能を発揮
- 専用フューエルコントローラー付属で、ECU セッティングは不要
- ボルトオン設計によりスムーズな取り付けを実現

商品情報		
商品名 (Product Name)	コード No. (Code No.)	JAN コード (JAN Code)
BCS TRH2##K/V 2TR-FE 4AT HIACE	10196	4959094101963


適合車種情報					
車種 (Vehicle)	年 式 (Model Year)	型 式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	ミッション (T/M)	駆動方式 (Drive Train)
TOYOTA					
HIACE	13/12- 15/01	TRH211K, TRH221K TRH216K, TRH226K TRH214W, TRH219W, TRH224W, TRH229W	2TR-FE	4AT	2WD/4WD
REGIUS ACE					



【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

<http://www.blitz.co.jp/>



※グラフ、データは弊社シャーシダイナモでの計測事例です。車両ならびに装着部品、燃料などにより個体差があります。

## 取り付け注意事項

### ■交換必須部品

純正品番	品名	必要数
90301-07037	Oリング(デリバリパイプ～インジェクタ)	4
90301-19006	Oリング(インジェクタ～E/Gヘッド)	4
23291-73010	インジェクタバイブレーション インシュレータ	4
17177-75070	ガスケット(インテークマニホールド～E/Gヘッド)	1
22271-75070	スロットルボデーガスケット	1
16325-75011	ウォーターインレットガスケット No.1	1
08889-01005	トヨタ純正スーパーLLC 2L	下記
08889-01001	トヨタ純正スーパーLLC 18L	

燃料系、冷却系部品の取り外しが必要になります。あらかじめ純正ガスケットと冷却水をご用意下さい。

LLC 規定量 リヤヒーター有車 13.2 L リヤヒーター無車 11.2 L

※上記製品情報、参考価格は 2019 年 2 月 28 日現在のものです。

### ■交換推奨部品

	品名	必要数
プラグ	NGK IRIDIUM MAX LFR7AIX-P	4

純正プラグでも走行可能ですが、エンジンの熱量が上がるため、高熱価プラグへの交換を推奨します。

※上記製品情報、参考価格は 2019 年 2 月 28 日現在のものです。

■使用燃料はレギュラーガソリン→ハイオクガソリンになります。

■本製品の装着により、エンジン出力が大幅に向上するため、アフターパーツの装着を一部制限させていただきます。詳細は別途取扱書をご用意しておりますので、お問い合わせ下さい。

**発売日 2019 年 12 月 23 日 (月)**

**【お問い合わせ】 BLITZ Support Center Phone:0422-60-2277 Fax:0422-60-0066**

詳しくは、BLITZ POWER SITE をご覧ください。

**<http://www.blitz.co.jp/>**